

StarFire™ 6000 und integrierter StarFire™ 6000 Empfänger

Versionshinweise zur Softwareaktualisierung 22-1
4,60H

Behobene Punkte:

AutoTrac-Linie springt bei RTK

Ein Fehler wurde behoben, um ein Problem mit RTK-Türmen, an denen Fehler auftreten, zu beheben, wodurch sich die AutoTrac-Linien schnell verschieben oder springen. Dieser Fehler kann auch das gemeinsame Signal beeinflussen.

Zusätzliche kleinere Fehlerbehebungen

Versionshinweis

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Software für den StarFire™ 6000 und integrierten StarFire™ 6000 Empfänger. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996–2022 Deere & Company