

HarvestLab™ - Versionshinweise zu Softwareaktualisierung V145

Wichtige Hinweise:

Mit dieser Software wird Ihr HarvestLab™ 3000-Sensor auf Version V145 aktualisiert.

Zur Durchführung der Softwareaktualisierung das Softwarepaket von StellarSupport™ im Abschnitt "HarvestLab™" herunterladen. Um eine Verbindung zwischen HarvestLab™ 3000-Sensor und Ihrem Laptop herzustellen, benötigen Sie ein Ethernet-Kabel (PFP16262: Ethernet-Kabel (M12 auf RJ45)). Zur Aktualisierung der Software die Schritte auf der HarvestLab™-Benutzeroberfläche im Web befolgen.

<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>

Versionshinweise:

Datum	Software	Version
November 2022	John Deere HarvestLab™ 3000-Sensor	V145

V145

Neue Funktion – Zusätzliche Unterstützung bei der Umstellung der Bestandteileinheiten von % auf g/kg.

Neue Funktion - Anzeige der verbleibenden Aufwärmzeit im Kalibrierungsdialog.

Verbesserung - Verbesserung der Handhabung der Demo-Kalibrierungen – Demo-Version neuer Kalibriersätze kann auch dann getestet werden, wenn ein älteres Kalibrierungspaket aktiviert ist

Verbesserung - Verbesserte Synchronisation der Zeit zwischen Display und HarvestLab.

Verbesserung - Probenname zu heruntergeladenen Spektren hinzugefügt.

Verbesserung - Probennummer und Seriennummer des Sensors zu PDF- und CSV-Messberichten hinzugefügt.

Verbesserung - Verbesserte Handhabung der Prüfung auf Fenstersauberkeit.

Verbesserung - Geänderte Feuchtebasis für Getreide in verschiedenen Regionen.

Fehler - Fehlerbehebungen

Hinweis: Nach Installation der
Softwareaktualisierung ist eine Aktualisierung des
Browsers erforderlich.